

質問と回答

件名：令和3年度管路維持調査補助作業委託単価契約

No.	質問事項	回答
1	<p>仕様書P12 漏水量測定作業の測定路線について 令和3年度 管路維持調査補助作業委託単価契約（区部）では、測定路線を給水栓300栓から400栓程度断水となる路線（測定路線）を抽出するとなっているが、本仕様書ではその明記がない。 東京都水道局HP【東京の漏水防止】P10漏水量測定作業にも、測定する給水栓数は300栓から400栓程が限界と記載されている。本案件の漏水量測定作業も同様の測定路線でよいか。</p>	<p>水道局との仕様書に給水栓の明記が無いため、本仕様書にも記載していない。 実施方法については別途指示する。</p>